

排水管洗浄

カメラ調査

排水管の中に物が詰まっている場合や、排水管の勾配等が原因で詰まっている場合もあります。その原因を突き止めるのがカメラです。

カメラを排水口や掃除口から挿入し、管内の閉塞状況を確認することで、高圧洗浄が必要なのか、又は改修が必要なのかの状況判断をすることが出来ます。



排水管高圧洗浄

排水管高圧洗浄とは、ホースの先端にあるノズルから逆噴射の高圧水で配管内を洗浄する作業です。厨房系の排水管などは閉塞しやすい為、頻繁に行う必要があります。排水管内の閉塞率が20～30%に達した時が、清掃時期と言われてています。

又、法令上でも

「排水に関する設備の正常な機能が阻害されることにより、汚水の漏出等が生じないように、当該設備の補修及び清掃を行う。」とされています。

排水管の詰まりを除去する方法として、薬品で溶かす、ワイヤーを通す、圧縮エアで除去するなどの方法がありますが、いづれも、高圧洗浄とは異なり完全に汚れを除去するものではありません。

排水管の汚れは害虫の発生、悪臭の発生、不意の使用不能など営業活動に支障をきたします。管内をキレイに清掃できる高圧洗浄を定期的に行う事を推奨します。

